


## 4 付属部材加工図

### 4-5 先付け付属部材の接合方法


●後付け付属部材(カバーなど)の浮き上がり防止のため、先付け付属部材(受けなど)は十分に押さえて留め付けます。

#### ■S出隅鋼板受け18の接合方法


手順①



手順②




手順③




#### ■S目地鋼板受け18、目地鋼板受けの接合方法

手順①



手順②



手順③

