

2024年12月26日

各位

ニチハ株式会社

## 軒天材に関する認定不適合について

このたび弊社における社内調査により、弊社子会社ニチハ富士テック株式会社が製造し、弊社が販売しております軒天材（不燃材料）および軒天材を使用した軒裏（45分準耐火構造）の一部について、国土交通大臣認定に適合しないこと（以下、「認定不適合」と記します）が判明いたしました。

認定不適合の判明後、弊社は、当該事実を国土交通省に報告するとともに、外部の試験機関による性能試験を進めてまいりましたが、今般、下記のとおり、認定不適合の内容と対応等につきまして、ご報告いたします。今後も、国土交通省および特定行政庁、関係機関のご指導のもと、また、特定ユーザー様とも協議のうえ、必要な対応を進めてまいります。

お客様、特定ユーザー様はもとより、関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

弊社は、今回の事態を厳粛に受け止め、迅速な対応を実施するとともに、全社を挙げて再発防止に努めてまいります。

### 記

#### 1. 認定不適合の内容について

##### (1) 軒天材「軒天 5」

不燃材料認定「NM-8315」適合品として販売しておりましたが、認定取得時の組成等とは異なる組成等で製造されていたため、当該不燃材料認定に適合していませんでした。認定不適合となる対象商品と品番は以下のとおりです。

木目調	ML671V・ML672V・ML673V
エンボス調	ML571V・ML572V・ML573V・ML574V・ML578V・ML579V・ML5710V

##### (2) 軒天材「軒天 14」

軒裏 45 分準耐火構造認定「QF045RS-0053」に適合している旨をご案内し、販売しておりましたが、これは誤りでありました。その仕様が、軒裏 45 分準耐火構造認定「QF045RS-0053」に適合していなかったものであります。対象となる商品と品番は以下のとおりです。

木目調	YL241・YL242・YL243
エンボス調	YL211・YL212・YL213・YL214・YL215・YL216・YL210
フラット	YL200

##### (3) 特定ユーザー様向け軒天材

特定ユーザー様向けに不燃材料認定「NM-8314」「NM-0834」適合品として販売しておりましたが、認定取得時の組成等とは異なる組成等で製造されていたため、当該不燃材料認定に適合していませんでした。

## 2. 認定不適合品の性能について

上記1の認定不適合について、外部の試験機関に委託し試験を実施したところ、「NM-8315」「NM-8314」「NM-0834」適合品として販売していた商品については、不燃材料認定を満たす性能を有することを確認いたしました。

また、軒裏45分準耐火構造認定（「QF045RS-0053」）についても、対象となる商品（軒天14）を用いた構造で試験を実施したところ、準耐火構造認定を満たす性能を有することを確認いたしました。

## 3. 対応について

### (1) これまでの対応について

- ① 上記1（1）の認定不適合につきましては、不燃材料認定適合品としての販売を中止しております。
- ② 上記1（2）の認定不適合につきましては、軒裏45分準耐火構造認定「QF045RS-0053」に適合する旨のご案内を中止しております。
- ③ 上記1（3）の認定不適合につきましては、特定ユーザー様との間で対応を協議しております。

### (2) 今後の対応について

- ① 上記1の認定不適合につきましては、認定を満たす性能を有していることが確認されておりますので、国土交通大臣認定の取得等に向けた手続を開始してまいります。取得が出来次第、都度、ご報告申し上げます。
- ② お客様にはご迷惑とご心配をおかけして誠に申し訳ございません。本件に関しまして、ご不明点等がございましたら、弊社営業担当部署、もしくは、弊社お客さま相談室までお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。

ニチハ株式会社 お客さま相談室  
フリーダイヤル 0120-834-700（受付時間：平日 9:00～17:00）

- ③ 今回の事態を招いた原因等を究明し、速やかに再発防止策を進めてまいります。

以 上