


4 付属部材加工図

4-1 鋼板製付属部材の接合および加工方法


■通気土台水切(防鼠なしタイプ)




※防鼠ありタイプの右側端部は継手加工しています。

■通気見切縁 接合部材

接合部材はセンターサイディング施工前に取り付けます。



■オーバーハング水切



■オーバーハング水切 接合部材

- 手順①
- あらかじめ、本体に接合部材を差し込みます。本体に傷がつかないようにご注意ください。
 - 本体突き付け部に捨てシーリングを施工します。シーリングがはみ出さないようにご注意ください。
- 手順②
- 本体突き付け部まで、接合部材をスライドさせ、留付釘で留め付けます。

